


Zmiany rewizji:



WOJCIECH GĘSIĄK
STUDIO ARCHITEKTONICZNE
tel: (048) 384 55 95; (48) 343 30 13, www.wgstudio.pl
24-600 RADOM ul. Chłobrego 22
e-mail: wgstudio@wgstudio.pl fax: (048) 384 55 96

UWAGI:

1. Stal konstrukcyjna wg wykazu.
2. Klasa konstrukcji EXC3.
3. Kryterium akceptacji Jakości spoin – Poziom B
4. Połączenia spawane – jeśli nie podano inaczej:
 - spoiny wykonane na długości przylegania;
 - spoiny czółowe wykonane na pełny przetop;
 - spoiny pachwinowe wykonane jako 0,7t, obustronne jako 0,5t
 - blachy czółowe łączące ze stalą profilowaną spoiną V na pełny przetop.
5. Przygotowanie złącza do spawania wg zaleceń technologa zgodnie z PN-EN 1090-2 i norm powołanych z dostosowaniem do metody spawania.
6. Elementy złączne wg wykazu.
7. Spawak drugiem przeszkowym (SF-1A/ SM-1A).
8. Antykorozja – karta zabezpieczenia antykorozyjnego.
9. W razie konieczności zweryfikować długość srub.
10. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem zestawczym konstrukcji.

Nazwa rysunku:

ELEMENT P01-P-N

Skala:	Nazwa projektu:
--------	-----------------

u:
 ekt warsztatowy konstrukcji stalowej Stadionu
 piłkarskiego w Radomiu przy ul. Struga

Data:	04.01.2018
-------	------------

REV-0